



Monumentnummer*: 473320

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument
Inschrijving register* 19 mei 1994
Kadaster deel/nr 82989/186

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Ambt Delden Hof van Twente Overijssel

Locatiennaam Locatieomschrijving
Deldenerbroek Ambt Delden

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Ambt-Delden P 194

Omschrijving**

BOUWHUIS. Rechthoekigdeels onderkelderd bouwhuis van rode baksteen op L-vormige grondslag, onder met rode en zwarte pannen gedekt omgaand zadeldak met wolfseinden. Aan de buitenzijden en de korte zijden is het bouwhuis deels witgeschilderd en deels van een witte pleisterlaag voorzien. Het bouwhuis, dat voorzien is van een hardstenen voeting, dateert in oorsprong waarschijnlijk uit de 17e of eerste helft van de 18e eeuw. Een sluitsteen aan de zuidvleugel vermeldt het jaar 1732. Waarschijnlijk kan een deel van het bouwhuis met het rechter bouwhuis op de tekening van Backenhagen uit 1732 door Cornelis Pronk geïdentificeerd worden (coll. R.D.M.Z., Zeist).

De locatie van het bouwhuis ten opzichte van de oude havezathe is waarneembaar aan de hand van het Kadastraal Minuutplan uit ca. 1830.

Wellicht is de zuidvleugel van het bouwhuis, waar de genoemde sluitsteen is geplaatst, ouder dan de oostvleugel. In de oorspronkelijke noordelijke buitenmuur van de zuidvleugel werd in de 19e eeuw de huidige Tudorboog-vormige doorgang naar de oostvleugel gemaakt.

In de tweede helft van de 19e eeuw werd het bouwhuis ter plekke van de gehele binnenzijde van zijn L-vormige structuur enkele meters verbreed; deze verbreding is goed waarneembaar aan de hand van uitbreiding van de bewaard gebleven oorspronkelijke

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



kapconstructie.

Aan de westzijde van de zuidvleugel is vanouds een dienstwoning gevestigd. Deze woning werd in verband met de bouw van het huis omstreeks 1850 een stuk in oostelijke richting ingekort (mededeling huidige eigenaar hr Ressing). In deze eeuw werd de L-vormige grondplan van het bouwhuis tot een rechthoek doorgetrokken door de bouw van een kas en door verlenging van de noordmuur van de oostvleugel in westelijke richting. De kas is evenals een recentelijk aangelegde binnentuin ten westen van de kas van ondergeschikte monumentale waarde. Oostvleugel oostzijde van links naar rechts een klein rechthoekig enkelruits-venster, een halfronde dubbele poortdeur en vier ronde vensters met 4-ruitsindeling. De twee ronde vensters aan de rechter zijde zijn geplaatst in een blindnis, die bouwsporen vertoont van een groot rechthoekig venster. Tussen het linker ronde venster en het ernaast gelegen ronde venster bevindt zich een iets hoger gelegen blindnis. Eronder een deur met 4-ruitslicht.

Noordgevel oostvleugel: iets ter linker zijn van het midden van deze gevel een dubbele licht getoogde poort, die voor de verbreding van deze gevel in de loodlijn van het gevelvlak lag. Rechts hiervan een dubbele deur met erboven een 4-ruitsvenster. Aansluitend aan de rechterzijde van deze gevel een witgeschilderde gevel met een getoogde (links) en een rondboog poort (rechts), beide voorzien van een half rond bovenlicht met een ornamentale roedenverdeling van zes ovals rond een centraal aan de onderzijde gelegen half rond. Tussen de poorten twee ronde ontluuchtingsgaten met sieraad van ijzeren rooster. Rechts van de rechter poort een identiek ontluuchtingsgat met rooster. De opstal achter deze gevel is voor de bescherming van ondergeschikte betekenis.

Westzijde oostvleugel: de indeling van deze in de tweede helft van de 19e eeuw opgetrokken gevel bestaat uit van links naar rechts drie getoogde blindnissen met recht erboven een rechthoekig venster, een luik, drie 4-ruitsvensters en op de verdieping boven de linker twee ruiten twee 4-ruitsvensters, een getoogde deur met erboven een 4-ruitsvenster.

Zuidvleugel zuidzijde: iets links van het midden van de gevel een bouwspoor van een getoogde poort met sluitsteen met het jaar 1732. Links van deze voormalige poort van links naar rechts twee 8-ruitsvensters met 12-ruitsbovenlichten en rechts hiervan een hoger gelegen 8-ruitsvenster met 4-ruits bovenlicht. Eronder een keldervenster met indeling in 2 ruiten (deze vensters links van de voormalige poortdeur betreffen de dienstwoning).

Rechts van de voormalige poort van links naar rechts een hoog in de gevel geplaatst enkelruitsvenster met brede hardstenen onderdorpel. Op dezelfde hoogte rechts hiervan een breed enkelruits venster met brede hardstenen onderdorpel, met eronder een bouwspoor van een kleine getoogde deurpartij. Aan het rechter uiteinde een bouwspoor van een zelfde deurpartij. Links van dit bouwspoor een smalle deur met enkelruits bovenlicht. De bouwsporen van de dubbele poort en deurpartijen geven een indicatie van de oorspronkelijke vermoedelijk symmetrische indeling van deze gevel.

Westgevel zuidvleugel: toen deze gevel omstreeks 1900 of eerder enkele meters werd verbreed kwamen de twee in de topgevel geplaatste dubbele rondboogvenster met 9-ruitsindeling (per venster) en ornamentale bakstenen en hardstenen strekken en omlijsting uit de loodlijn van de gevel te liggen. Deze vensters en de links eronder gelegen toegangsdeur met half rond door spaakroeden in 4 ruiten geleed bovenlicht dateren uit omstreeks 1850, toen deze gevel, na een stuk in oostelijke richting te zijn verplaatst, opnieuw werd opgetrokken. Boven genoemde deur een klein ruitvormig venster. In het omstreeks 1900 opgetrokken gedeelte een 8-ruits deur en rechts hiervan een klein rechthoekig venster. Hierboven, halverwege beganegronds en de verdieping, een 4-ruitsvenster.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Inwendig: in de dienstwoning een stenen schouw uit de eerste helft van de 18e eeuw, wellicht afkomstig uit het in de jaren '40 van de 19e eeuw afgebroken 17e-eeuwse huis Backenhagen

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument