



**Monumentnummer\*: 525746**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

T 033 421 74 56  
E [info@cultureelerfgoed.nl](mailto:info@cultureelerfgoed.nl)

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 22 april 2002  
Kadaster deel/nr 82634/12

| Woonplaats* | Gemeente*   | Provincie*    |
|-------------|-------------|---------------|
| Dinteloord  | Steenbergen | Noord-Brabant |

| Locatiennaam | Locatieomschrijving |
|--------------|---------------------|
| Dinteloord   |                     |

| Kadastrale gemeente* | Sectie* | Kadastraal object* | Appartement aanduiding | Grondperceel |
|----------------------|---------|--------------------|------------------------|--------------|
| Dinteloord           | B       |                    |                        | 472          |

#### Omschrijving\*\*

##### Inleiding.

De voormalige DIREKTEURSWONING is in 1909 gebouwd in Ambachtelijk-Traditionele stijl en heeft een aanbouw aan de achterzijde uit 1920 in Chaletstijl. Zij is tegen de dijk aangebouwd en intern verbonden met het kantoorgebouw. Sinds 1992 is zij in gebruik als kantoor. De rooilijn verspringt ten opzichte van het kantoorgebouw. Aan de achterzijde van de woning is een tuin aangelegd met vijver. Voor de gevel staan enkele leidlinden.

##### Omschrijving.

De tweelaags direktorswoning op samengestelde plattegrond is opgetrokken uit baksteen en is gelegen onder samengesteld, afgeplat schilddak, gedekt met eterniet-leien in kruisdekking. Het heeft een souterrain dat aan de tuinzijde ter hoogte van het maaiveld uitkomt. De vleugel die aan het kantoorgebouw grenst is vermoedelijk later gebouwd en heeft een iets afwijkende architectuur, met een meerhoekig risaliet in de voorgevel. Dit gevelgedeelte heeft op beide verdiepingen rechtgesloten vensters met op de begane grond nog de oorspronkelijke schuiframen met roedenverdeling. De andere gevels zijn voorzien van hardstenen speklagen en lichtgetoogde vensters met blinde segmenttrommels. In de houten sponningen zijn in later tijd ijzeren ramen geplaatst. De voorgevel heeft een risalerendeschoorsteen. In de dakschilden zijn dakkapellen aangebracht. De voordeur is in de risaliet van de

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zijgevel geplaatst. Aan de straatzijde staat een smeedijzeren sierhek, waarbinnen enkele leilinden staan. De uitbouw uit 1920 aan de achterzijde bestaat uit twee bouwlagen onder zadeldak, gedekt met keramische leien in Maasdekking. Hij heeft een houten balkon met dito balustrade en een rondboogvormig houten beschot in de topgevel. Het interieur omvat op de begane grond een vergaderkamer met parketvloer, houten cassetten-lambriseringen tegen de muren, een schouw met keramische tegels en een stucplafond. De aanpalende kamer in de voormalige directeurswoning heeft een schouw in Art Decostijl. Rond 1990 is in deze ruimte het interieur geplaatst van de voormalige directiekamer van de suikerfabriek te Sas van Gent, bestaande uit een parketvloer, houten lambrisering en dito wandkast alsmede een achttal glas-in-lood bovenlichten met de portretten van de bestuursleden van de coöperatie te Sas van Gent. De bibliotheek in de aanbouw aan de achterzijde kent een houten lambrisering en geprofileerde houten vensteromlijstingen. In de gang staan enkele gedenkstenen die afkomstig zijn uit de suikerfabriek te Sas van Gent.

#### Waardering.

De voormalige directeurswoning is van algemeen belang. Zij heeft cultuurhistorische waarde als illustratieve vertegenwoordiger van de geschiedenis van de Nederlandse suikerindustrie die een belangrijkste concentratie kende in het noordwesten van de provincie Noord-Brabant (‘de Suikerhoek’) en als voorbeeld van het type moderniserende suikerfabriek. Zij heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de Ambachtelijk-Traditionele bouwstijl en Chaletstijl en vanwege de rijke inrichting van de vergaderkamer. Zij heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang met de andere complexonderdelen. De directeurswoning is betrekkelijk gaaf behouden en zeldzaam als directeurswoning bij een suikerfabriek.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Dienstwoning(K)

#### Functie

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument